Diagramme des phases. (système binaire). I Petrations: 1) Notion de phase. Par definition, He pastic homogène d'un système constitue une phase, on entend par partie homegène the les parties du sys qui passedent les mi propriétés - physiques et Chimioques macroscopiaques. La phase dont Laquelle se trouve un corps depend de Tet f. Par expense peut être liquefic en augumentant P à T= cte, aussi un solide peut fondre en Schauffant à l'acte. Sition a un composé qui est un mélange descorps purs, on peut avoir pr = Certaines Costitions de Tet P seurs phases. Cohabitente ; par exemple on seutavoir = de d poudres (2 faxes #tes) un melange liquide-gaz aérosol, un melange liq-liq les etapes pour les quels, on retrouvent les Constituants de les # domanes de TetP s pont representés parce qu'en appelle diagramme de phase 2) Notion de Variance: la variance ou degré de liberté d'un système est le noire minimum de paramètres > necessaires pour le definir, Cad pr préciser les phases en presence et leurs Composition Tr un sys Comprenant (n) independent ele Composés et q fases, la variance est danne par: le orbre de constituants independants (M) est égale au orbre de corps présent de le système diprinué des obres de réactions chimiques independentes effectives reliants Cos Corps Pr le nibre (φ) to les gay sont mécibles; jeurs gaz ne forme qu'ene seuleplase I liquide pont tout et miseible (une seule phase) tantot non miseible (e phase). le plus pouvant de 2 phases solides _ > 2 phases distingules.

le nore (2) de la relation, signific qu'on fait intervenir que 2 variables physique (TetP) prédéfinir le le système Si le sys peutiètre modifier par d'autres grandeurs physiques (Champmagnitie il faut entenur compte. Const le sys ne possède pour definir l'en qu'un seul paramètre valiable si on fixe lat, le sys est parfaitement determiner la l'est proportion des alivers contituents point reductes. Con+ Coun => 2 = 3-1)-42=2 Il faut determiner à paramètre independant, crée parmi La Compsilé et 2 pr definir that ment k systeme. II - Diagramme de phase d'un corps pour les diagramme des phases les plus simples, consernent un corps pur, avec pr variables Tet P, les autres variables souvant cutilisés sont : L'enthatpie, entropie le volume marique ainsi que La Concentration en masse ou en volume d'un des corps purs consiluants un mélange. Un corps pur se presente sous une ou jeurs de ces phases: potide, liquide et gazeux, en fonction abs condition de PetT. Généralement un corps pur existe sous une peule phase per une Pet T dannées sant: * en point triple, où les 3 per phases coexistent à Tet l'données. * Prun couple (P,T), correspondant à un changement d'état ou transition de phase, poil: a) entre phases solides: (transformation entre 2 varietés afotropique exp. pelon Latetf, Le for peut Cristaliser sous forme C.C (Fora) = b) entre une phase solide et une phase liquide: Fisien, solidification " vapeur (gaz): Sublimation, condensation) 1 : vapousation, liquifaction liguide

- The Hes les phases presentés correspondent à des états physiques différentes o me perfois de diagramme drangement d'etat. of pression diagramme de phase d'en ratm diagramme de phase de Co thing, de phase de boutere Co se sulline in _78 "Claife 1 de L'existance de Valuetés abetrapique, orthoron basque et de le monochalle IL LES Selections policies: Line solution est en general Requide, on dit que 2 higs sont miscible totalene. lorsqu'il clonne une sente phase homogène (exp: eauxalust), on peut étendre cette notal en policle (les metaux) dans le cos d'en alliages, si on porte 2 metaux à T très eleve Jusqu'à re qu'ils soient fondus (lig), on observe + eurs conditions: - misciblité tetale (une seule phase; exp: Nr_Cu) nulle (e phases supares du faite de leurs densité, exp. Al-Pd). partielle (un peu de t dissauc dans B on bien l'inverse). Si on dimunice Constrement, I latemperatural posse à unetat solide, et on per Lews Cas: miscibilité totale à l'etat policie, on ablient adors une polition solice neulle: 2 police péparés partielle. solution soliche.

Cette notation de polution solide à ék appliqué initialement pr les metaux
on chasse les solution solides en 2 :
= solution polide interfielle. [on d'inserté).
" per substitute: substitution.
1) Solution solich d'interle.
A B
les atomes de un solide à vientient s'installer dans les interstête à de les
Cavités disponibles entre les atonus du solvants A. Ces solutions re pont possibles
que pi le diametre des individus B XXX de celui des cavités dispenibles de les
réseaux Cristallins des les salvants A. La formule du solution obtenue est Abre
x depend de la nature de A, des rapports I favec r = le rayon de l'atome inscré
et l'active de liant de metaffiplus ce rapport est grand, plus miscibilité est faible
2) Solution solide de substitution e
ODD TILL ODD interstras.
les atomes de B viennent prendre la place (ou substitués) les atomes A de l'eresean
Let Cas: polution totide totale entre AetB. 15 Lin
Les Cas: polution totide totale entre AetB. Exprimentalement, on observe, pour qu'il yet miscibilité complète de AJSB
-les 2 composés A et B aistallisent de le m système Cristallin
- les diamètres de composés A et B. sont voisins.
- les diamètres de composés A et B sont voisins. - les valence ou degré d'axydation de A et B sont les m
* tout tout exact à cas 3 conditions fait apparaître, fait cavitre la non
miscibilité reciproque.

a ta tabien: à le mi composition que ce dennier, en - si le lig qui se forme du (CD) parte de foument congruente - si par contre le (CD) ex decompose avant pa Ff, on al dit qu'il sagit d'un composé defini à point de fusion non congruent (fusion non congrevente). - a Diagramme d'un melange binaire presentent un comprié defini à fusion congruent: LE, et Ez les points Entichiques. - I : point indifférent ou point à funon Au point I, la composition de la phone Ax By + Bp. A, Axen policies est la ma que celle de la phane liquide, elle du composé defini Anty. b) Digramme d'un metange binnère présentent un composé défine à fusion non congruente AD + AZBY à une certaines Tavant qu'il soit fondu, si Le composé de lini Ele Com ASIC on chauffe le (co) AxBy al'etat solide, à une certaines Temp T, il apparait une phase disquiele de composition 4 tos. le point de transition T'est appellés, point peretectione.

Les diagramme : il conserne les solutions solides. -1 Cas su A et B port totalement miscilles à l'état polide: soit un melange de 2 constituants A et B solider L'un dons L'autre en He proportion en phase polide, leurs temperature de fusion pout respectivement Tetet TEB le diagranne type ust le survant : expression de la composition on peut l'exprimer en trencle motaine : xB = nB 4 en / ponderaux Co= (B) = MB ×100. en / atomisque (en en/ motaire on definie: - le li gudus, au dessut de Cette courbe, le produit est entierement liquielle le liquelus la composition du liquide qu'est à l'équilibre avec un solide à une temperature donnée le polities : en dessont de cette courbe, Its le produit et politie, le polities defin La composition d'un solide qu'est en équilibre avec un liquide à une Tok - entre l'equalus et soludus, on a un melange solicle liquide. * légles des moments chimique: en tait un retroielissement du liqui de à partir m, - Au point K: liget police (2 phases) s on a un eg entre un historia La composition de lies est donnée par le point N COMPENS MANNEYLL



